

Obróbka drewna / Akcesoria



Dyski przejściowe - przekładki DP-P

Obróbka drewna / Akcesoria

Dysk przejściowy stosowany jest do szlifowania nieregularnych powierzchni. Dzięki strukturze miękkiej gąbki doskonale dopasowuje się do obrabianego elementu. Mocowanie na rzep umożliwia stosowanie na wszelkiego rodzaju szlifierkach z okrągłą stopą o średnicy 125 i 150 mm. Dyski te służą także jako zabezpieczenie oryginalnej stopy szlifierki (zużywa się tylko dysk, a stopa pozostaje prawie nienaruszona, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne).

Wymiary:

Grubość: 5, 10 mm - z mocowaniem na rzep

Średnica: 125, 150 mm